

**АКТ**  
**Общего осмотра здания**

г. Железногорск

« 15 » апрель 2021г.

**ДОМ № 1/2 по ул. Момзенная ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»**

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Нечаевой Н.В., глав.энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н.И., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., исполнительного директора ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» Булгаковой Н.М. произвели осмотр вышеуказанного строения.

**Результата осмотра частей зданий и конструкций**

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	<i>хорошо</i>	
2.Стены	<i>хорошо</i>	
3.Цоколь	<i>хорошо</i>	
4.Фасады	<i>ремонт на 1, 13, 14, 40 - 218 м.п</i>	
5.Прямки	<i>хорошо</i>	
6.Спуск в подвал	<i>хорошо</i>	
7.Крыши	<i>хорошо</i>	
8.Козырьки 9-х этажей	<i>хорошо</i>	
9.Козырьки входов в подъезд	<i>хорошо</i>	
10. Балконные плиты	<i>хорошо</i>	
11.Покрытия	<i>хорошо</i>	
12.Полы	<i>хорошо</i>	
13.Перегородки	<i>хорошо</i>	
14.Окна	<i>хорошо</i>	
15.Двери	<i>хорошо</i>	

