

АКТ
Общего осмотра здания

г. Железногорск

« 15 » апреля 2021г.

ДОМ № 2 по ул. Димитрова

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Серебренниковой Е.Е., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., гл. энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н. И., исполнительного директора ООО «ЧИСТЫЙ ДОМ» Басовой А.В., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	удовлетворительно	
2.Стены	удовлетворительно	
3.Цоколь	удовлетворительно	
4.Фасады	Герметизация швов-105,136,71 кв.-89 м/п	
5.Приямки	удовлетворительно	
6.Спуск в подвал	удовлетворительно	
7.Крыши	удовлетворительно	
8.Козырьки 9-х этажей	удовлетворительно	
9.Козырьки входов в подъезд	Текущий ремонт 2,3под	
10. Балконные плиты	удовлетворительно	
11.Покрытия	удовлетворительно	
12.Полы	удовлетворительно	
13.Перегородки	удовлетворительно	
14.Окна	удовлетворительно	

