

**АКТ**  
**Общего осмотра здания**

г. Железногорск

« 15 » 04 2021г.

**ДОМ № 9 по улице Дружбы**

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т. М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е. Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Васиной Е. И., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И. О., главного энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н. И., исполнительного директора ООО «КОМФОРТНЫЙ ДОМ» Чупруновой И. В., произвели осмотр вышеуказанного строения.

**Результата осмотра частей зданий и конструкций**

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	удовлетворительно	
2.Стены	удовлетворительно	
3.Цоколь	удовлетворительно	
4.Фасады	удовлетворительно	
5.Приямки	удовлетворительно	
6.Спуск в подвал	удовлетворительно	
7.Крыши	удовлетворительно	
8.Козырьки 9-х этажей	—	
9.Козырьки входов в подъезд	удовлетворительно	
10. Балконные плиты	удовлетворительно	
11.Покрытия	удовлетворительно	
12.Полы	удовлетворительно	
13.Перегородки	удовлетворительно	
14.Окна	Текущий ремонт	
15.Двери	удовлетворительно	
16.Лестницы	удовлетворительно	

