

АКТ
Общего осмотра здания

г. Железногорск

« 15 » апреля 2021г.

ДОМ № 47 корп. 1 по улице Курская

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Серебренниковой Е.Е., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., гл. энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н.И., исполнительного директора ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» Булгаковой Н.М., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	удовлетворительно	
2.Стены	Текущий ремонт 13кв.	
3.Цоколь	удовлетворительно	
4.Фасады	Герметизация швов 78,8,60,78,77,1,5 кв.	
5.Приямки	удовлетворительно	
6.Спуск в подвал	удовлетворительно	
7.Крыши	Текущий ремонт-58кв-70 м2	
8.Козырьки 9-х этажей	—	
9.Козырьки входов в подъезд	удовлетворительно	
10. Балконные плиты	удовлетворительно	
11.Покрытия	удовлетворительно	
12.Полы	удовлетворительно	
13.Перегородки	удовлетворительно	
14.Окна	Текущий ремонт	

