

**АКТ
Общего осмотра здания**

г. Железногорск

« 15 » апреля 2021 г.

ДОМ № 1 по ул. Симбирская **ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»**

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М. и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Нечаевой Н.В., глав.энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н.И., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., исполнительного директора ООО «КОМФОРТНЫЙ ДОМ» Чупруновой И.В., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	удов	
2.Стены	удов	
3.Цоколь	удов	
4.Фасады	решеном для работ кв 94, 36, 203, 611 - кв.м - 188 кв.м.	
5.Приямки	уменьшение стенового панелей кв 12 - 24 кв.м	
6.Спуск в подвал	удов	
7.Крыши	решеном работ кв 212, 213 - 160 кв.м	
8.Козырьки 9-х этажей	удов	
9.Козырьки входов в подъезд	удов	
10. Балконные плиты	удов	
11.Покрытия	удов	
12.Полы	удов	
13.Перегородки	удов	
14.Окна	удов	
15.Двери	удов	

