

АКТ
Общего осмотра здания

г. Железногорск

« 15 » апреля 2021г.

ДОМ № 13 по ул. Заводской проезд

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Серебренниковой Е.Е., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., гл. энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова И, исполнительного директора ООО «ЧИСТЫЙ ДОМ» Басовой А.В., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	удовлетворительно	
2.Стены	удовлетворительно	
3.Цоколь	удовлетворительно	
4.Фасады	удовлетворительно	
5.Приямки	Текущий ремонт	
6.Спуск в подвал	удовлетворительно	
7.Крыши	Текущий ремонт 80 кв.	
8.Козырьки 10-х этажей	удовлетворительно	
9.Козырьки входов в подъезд	удовлетворительно	
10. Балконные плиты	удовлетворительно	
11.Покрытия	удовлетворительно	
12.Полы	удовлетворительно	
13.Перегородки	удовлетворительно	
14.Окна	удовлетворительно	
15.Двери	удовлетворительно	

